

Q9

배수관에서 심한 악취가
나는데 어떻게 해야 하나요?



A9

트랩이 정상적으로 기능하면
악취나 해충의 침입을 막을 수 있습니다.

트랩에는 악취나 해충의 침입을 차단하는 기능이 있습니다.

트랩이 정상적으로 기능
하지 않거나 트랩이 부착
되지 않은 경우는 실내에
악취가 나거나 해충이
침입하므로 주의하십시오.

《트랩이 정상적으로 기능
하지 않는 원인》


머리카락 등의 청소 부족
벨 트랩의 벨을
분리하는 등 부적절한
관리
장시간 사용하지 않아서
봉수가 증발
기구의 노후화
배수관이나 통기관 등의
접속 불량

등



실내의
주요한 악취의
원인은

- 접속 불량
- 밀폐되지 않음
- 흔들림



- 트랩이 없음
- 트랩의 부식
- 봉수의 증발



트랩의 트러블 등 문제가 발생했을 때는
'배수 무엇이든 상담소' (P25) 의 협력점포와 상담하십시오.